

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成24年12月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7041875	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
782,732km	240PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,290 mm 高:2,080 mm	幅:2,340 mm 門高:2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 R3年5月、781,966km時、リコールでエンジン載せ替え

記録簿 有 (H29/3~R3/7)

タイヤ残量





単位: mm

11	11		
—	—		
6	7	8	6
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>		
—	—		
—	—		—
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
スピア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：アルミ		備考：リヤタイヤ4本スタッドレス	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H122530」	平成24年11月
【備考】左サイドドア、ラッシング2段、エアリブ、庫内灯4カ所、水抜き穴4カ所。			
冷凍機／直結	東プレ	XZ42H0C-T 「H122530」	平成24年11月
【備考】-5℃設定。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「SO060033」	令和 1年6月
【備考】二つ折り、ゲート内寸 幅2310mm、長さ1460mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------