

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年6月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7046290
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
487,830km	240PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,250 mm 幅：2,140 mm 高：2,050 mm 門高：2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	○	閉める際キー音。	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					バウステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	／							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 令和3年4月、487789km時リコールでリビルドエンジン載せ替え済み。

記録簿 有（H28/3～R3/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	8	9	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				0	—		
素材：スチール				備考：後ろ4本スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMF1「E5E2376」	平成25年3月
【備考】左サイドドア、床キーストン、ラッシング2段、天井結露防止シート、エアリブ、ホワイトウッド2段、庫内灯3ヶ所。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2「361500279BL」	平成25年6月
【備考】-30℃設定。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA2「13T028558N」	平成25年2月
【備考】ゲート寸法 長さ1410 幅2000。リモコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】