

| 車 両 情 報   |             |             |       |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成25年12月    | TKG-FRR90S2 | ドライバン | FRR90-7056469                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 304,445km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エアー   | 長:6,260 mm 幅:2,310 mm<br>高:2,210 mm 門高:2,150 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係     |    |      |
|----------|----|------|
| 点検項目     | 結果 | 状態   |
| エアコン     | ◎  |      |
| スターター    | ◎  |      |
| オルタネーター  | ◎  |      |
| P/W（運転席） | ◎  |      |
| P/W（助手席） | ◎  |      |
| 坂道発進装置   | ◎  |      |
| 異常ランプ    | ◎  |      |
| オーディオ    | ◎  |      |
| バックカメラ   | ◎  | カラー  |
| 電格ミラー    | ◎  |      |
| ETC      | ◎  | 標準   |
| タコグラフ    | ◎  | アナログ |
| 上物仕様     |    |      |
| 点検項目     | 結果 | 状態   |
| 床材質      | /  | 木材   |

| キャビン   |    |              |
|--------|----|--------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態           |
| シート    | ◎  | 擦れ、汚れ        |
| ヘッドライト | ◎  | HID          |
| ウィンカー  | ◎  |              |
| ワイパー   | ◎  |              |
| ミラー    | ○  | ギャップ<br>右欠品。 |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | /  |              |
| パワーステ | ◎  |              |
| バンドル  | ◎  |              |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>100L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル濡れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。助手席ドア灰皿欠品。F右フェンダー割れ。

記録簿 有 (H27,12~R2,11)

タイヤ残量





単位: mm

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
|     | 13 | 13 |    |
|     | —  | —  |    |
| 13  | 13 | 13 | 13 |
| —   | —  | —  | —  |
| スベア |    | 3  | —  |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スペア                |                    | <u>225/80R17.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様                                                                             |         |                   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|
| 上物名                                                                              | メーカー    | 型式「製造番号」          | 年式    |
| ドライバン                                                                            | 日本フルハーフ | DLB<br>「T5DD529」  | 平成25年 |
| 【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。左観音式サイド扉。リヤ跳ね上げ扉。前立て下部鉄板外れ。右側面下部鉄板欠品、ベニア板浮き、割れ。             |         |                   |       |
| パワーゲート／跳ね上げゲート                                                                   | 日本フルハーフ | HB3A<br>「G5D3021」 | 平成25年 |
| 【備考】最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン付。油圧シリンダー左右込み。PG寸法：全長1505mm。全幅2360mm。有効長1220mm。有効幅2230mm。 |         |                   |       |
|                                                                                  |         |                   |       |
| 【備考】                                                                             |         |                   |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|