

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年2月	LDG-GK8JRAA	冷凍ウイング	GK8JRA-10144
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
430,408km	280PS/205KW	M/T 6速	エア	長: 7,020 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,500 mm 門高: 2,430 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニールカバー付
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	右ヒータ効かず
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎		燃料タンク	◎	スチール 250L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							





特記事項 *2015年ディーラーにてキャブ交換あり。キャブ内汚れ傷。シフトノブ社外品。
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			275/70R22.5	255/70R22.5		
—	—			—	—		
9	5	4	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	3	3	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	—	—		スベア	—	—	

素材: アルミ 備考: F,Rタイヤサイズ違い。スベアタイヤ欠品。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本フルハーフ	RMJ 「W8D7285」	平成25年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド40mm。ラッシングレール2段。引き出しフック8対。庫内灯4ヶ。ウイングスイッチ4方。台枠側面前方左右亀裂有。			
冷凍機/直結	菱重	TDS70CN2	平成25年
【備考】-30℃設定。(1hで +24℃ → +0.5℃ 確認)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ