

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年12月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-14401
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
249,078km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,600 mm 幅：2,410 mm 高：2,620 mm 門高：2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	ボタン外れ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
リターダ	◎							

特記事項	キャブ内汚れ、傷。キャブ白塗装。
記録簿	有（H28/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	1	0	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	0	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				6	ー		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-09260	平成27年
【備考】床板削れ、鉄板剥がし跡有。センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ケ。90度ストッパー。前立てヘコミ、穴あき補修跡有。煽り左右内削れ。			
【備考】最大荷重1000Kg。ラジコン欠品。PG寸法：全長1570mm、全幅2220mm、有効長1240mm、有効幅2145mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ