

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年12月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-14415
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
294,346km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,580 mm 幅：2,350 mm 高：2,600 mm 門高：2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 ロッカーケース にじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 キャビン汚れ、キズ。

記録簿 有 (H28/12～R1/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	3	4	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	4	0	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	13	ー		スベア	245/70R19.5	ー	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W09261	平成27年
【備考】 センターローラー付。ラッシングレール2段。庫内灯6個。引出フック9対。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「15TO60002N」	平成27年
【備考】 PG寸法：全長1575mm全幅2330mm（有効長1220mm有効幅2220mm）。最大荷重1000kg。2枚折。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】