

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成18年9月	PA-LR234J1	送迎バス	LR234J1-7000568		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
19,385km	240PS/177KW	6速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	／	
パワーウィンドウ （助手席）	／	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハログン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス、ひび
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 150L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

持記事項 正座席29運転席1
記録簿 有 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
8	8		
	－	－	
7	7	6	6
－	－	－	－
スベア		12	－

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	－	－	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
－	－	－	－
スベア		245/70R19.5	－
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	ジェイ・バス	「12105 U」	平成18年9月
【備考】			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有		小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ