

| 車両情報     |             |            |      |                 |               |
|----------|-------------|------------|------|-----------------|---------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号            |               |
| いすゞ      | 平成18年9月     | PA-LR234J1 | 送迎バス | LR234J1-7000568 |               |
| 走行       | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸           |               |
| 19,385km | 240PS/177KW | 6速         | エア－  | 長：mm<br>高：mm    | 幅：mm<br>門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |    | シート    | ◎  |              |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |    | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |    | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ／  |    | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ／  |    | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |    | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |    | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |    | リーフサス  | ／  |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ／  |    | エアサス   | ◎  | 総輪エアサス、ひび    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ／  |    | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | ETC      | ／  |    | ハンドル   | ◎  |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ／  |    | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>150L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |    | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | ／  |    | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |    | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |    | デフロック  | ／  |              |
| リターダ  | ／  |    |          |    |    |        |    |              |





特記事項 正座席29運転席1

記録簿 有 ○

| タイヤ残量 |   |    |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|---|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |   |    |   |             |             |             |             |
| 8     | 8 |    |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| —     | — |    |   | —           | —           |             |             |
| 7     | 7 | 6  | 6 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| —     | — | —  | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア   |   | 12 | — | スベア         |             | 245/70R19.5 | —           |
|       |   |    |   | 素材：スチール     |             | 備考：         |             |

| 上物仕様 |        |           |         |
|------|--------|-----------|---------|
| 上物名  | メーカー   | 型式「製造番号」  | 年式      |
|      | ジェイ・バス | 「12105 U」 | 平成18年9月 |
| 【備考】 |        |           |         |
|      |        |           |         |
| 【備考】 |        |           |         |
|      |        |           |         |
| 【備考】 |        |           |         |
|      |        |           |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        |        | 小       | 無  |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |