

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|-----------|-------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 平成28年3月 | TKG-FEA50 | ドライバン | FEA50-543035 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 168,227km | 150PS/110KW | M/T 5速 | パキューム | 長: 3,100 mm 幅: 1,660 mm 高: 1,790 mm 門高: 1,810 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | |
|---------|----|------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ○ | サブライポンブにじみ |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ○ | オイルにじみ |
| 冷却水吹き返し | ◎ | |

| ミッション | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / | |

| 電装関係 | | |
|---------------|----|------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| パワーウィンドウ(運転席) | ◎ | |
| パワーウィンドウ(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | ナビ付き |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 標準 |
| タコグラフ | / | |

| 上物仕様 | | |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質 | / | 木材 |

| キャビン | | |
|--------|----|------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| シート | ○ | へたり |
| ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

| 走行関係 | | |
|-----------|----|----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワーステアリング | ◎ | |
| ハンドル | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 70L |

| デフ | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / | |

| 上物仕様 | | | |
|---|------|----------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| ドライバン | パプコ | 626N0710 | 平成28年2月 |
| 【備考】ハンガー車。左スライドドア。ラッシング2段。床面クロス貼り。庫内灯2ケ。90度ストッパー。 | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |





| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |

特記事項 室内汚れ。フロアマット破れ。
記録簿 有 (H28/9~R2/9)

| タイヤ残量 | | | |
|--------|---|---|---|
| 単位: mm | | | |
| 4 | 4 | | |
| — | — | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| — | — | — | — |
| スペア | 8 | — | |

| タイヤサイズ | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 205/75R16 | 205/75R16 | | |
| — | — | | |
| 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |
| — | — | — | — |
| スペア | 205/75R16 | | — |

素材: スチール 備考:



| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |