

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年3月	TKG-FEB50	平ボディ	FEB50-540682
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
179,975km	150PS/110KW	A/T デュオニック	ハキューム	長：4,340 mm 幅：2,060 mm 高：630 mm 門高：370 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サンプライポンブにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	鏡面劣化
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		点検項目		
ミッション			ETC	◎	標準	結果	状態	
			タコグラフ	／		リーフサス	◎	
			上物仕様			エアサス	／	
			点検項目	結果	状態	パワステ	◎	
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	ハンドル	◎	
ギア抜け	◎		デフ			燃料タンク	◎	スチール 100L
クラッチ	／					点検項目		
異音	◎					結果	状態	
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 床面前方割れ。キャブ天井へこみ小。

記録簿 有（H27/10～R2/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	7	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		205/70R17.5	—
				素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	51EH 167R 「0513」	平成27年2月
【備考】 サイドアオリパイプ枠有り。鳥居前立アルミ縞。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】