

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年5月	2PG-FR1AHG	冷蔵冷凍車	FR1AH-102771	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
139,840km		M/T 7速	エア－	長：9,500 mm 高：2,300 mm	幅：2,300 mm 門高：2,200 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	△	
マフラー	◎	
ターボ	△	
冷却水吹き返し	△	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	
ギア抜け	△	
クラッチ	△	
異音	△	
オイル漏れ	△	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	
スターター	◎	
オルタネーター	△	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	△	破損
坂道発進装置	△	作動しない
異常ランプ	△	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	△	破損
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	割れ 左破損

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	△	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	△	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V016E83-04」	

【備考】ラッシング二段、庫内灯5、エアリ





冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	TU1200	
--------------------	--------	--------	--

【備考】

--	--	--	--

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



特記事項 エンジン始動しない為各部未点検
左キャブマウント割れ、キャブチルトロック外れない
記録簿 有 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
6	5		
—	—		
8	8	7	7
8	8	8	8
スペア	13	—	

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		295/80R22.5	—
素材：アルミ		備考：	

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ