

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年5月	2PG-FR1AHG	冷蔵冷凍車	FR1AH-102771	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
139,840km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,500 mm 高:2,300 mm	幅:2,300 mm 門高:2,200 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	△	
マフラー	◎	
ターボ	△	オイルにじみ
冷却水吹返	△	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	
ギア抜け	△	
クラッチ	△	
異音	△	
オイル漏れ	△	
リタダー	◎	永久磁石式

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	△
スターター	◎
オルタネーター	△
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	△ 破損
坂道発進装置	△ 作動しない
異常ランプ	△
オーディオ	◎
バックカメラ	/
電格ミラー	△ 破損
ETC	/
タコグラフ	/
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ アルミ キーストン





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	割れ 左破損
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	△	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	△	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジン始動しない為各部未点検 左キャブマウント割れ、キャブチルトロック外れない 記録簿 有 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	5			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
8	8	7	7	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
8	8	8	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア 13 —				スベア 295/80R22.5 —			
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V016E83-04」	
【備考】ラッシング二段、庫内灯5、エアリ			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	TU1200	
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ