

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	平成16年1月	KK-MK21A	散水車	MK21A-01590	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
106,632km	170PS/125KW	M/T 6速	エア	長: mm 高: mm	幅: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	スイッチ不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ(運転席)	◎	
パワーウィンドウ(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。ダッシュボードパネル割れ。リヤバンパー左カバー欠品。

記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
12	11		
—	—		
6	7	7	7
—	—	—	—
スペア	9	—	

タイヤサイズ			
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア	—	—	—
素材: スチール	備考: タイヤサイズ: 7.50R16 14PR		





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
散水車	不明	不明	(不明)

【備考】 タンク容量3800L。前後強制散水(4箇所独立)。電気操作式。自吸式。吸水ホース。放水銃付。*作動確認済。コーションプレート無し。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】