

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成16年1月	KK-MK21A	散水車	MK21A-01590
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
106,632km	170PS/125KW	M/T 6速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	／		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 キャブ内汚れ、傷。ダッシュボードパネル割れ。リヤバンパー左カバー欠品。

記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12	11			—	—	
	—	—			—	—	
6	7	7	7	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				9	—	—	—
素材：スチール				備考：タイヤサイズ：7.50R16 14PR			

上物仕様



上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
散水車	不明	不明	(不明)

【備考】タンク容量3800L。前後強制散水（4箇所独立）。電気操作式。自吸式。吸水ホース。放水銃付。＊作動確認済。コーションプレート無し。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----