

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成27年6月	QPG-FS60VZ	クレーン付平	FS60VZ-510085		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
278,433km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長: 8,570 mm	幅: 2,500 mm	高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	△	冷えない 時々効かなくなる。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。
記録簿 有 (R1.6~R3.3)

タイヤ残量





単位: mm

	10	11	
	10	10	
4	4	5	5
8	5	11	8
スベア		12	—

タイヤサイズ			
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
スピア		<u>265/70R19.5</u>	—
素材：アルミ		備考：スタッドレスタイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	山田車体工業	S15191	平成27年
【備考】丸カンフック10対。前方スタンション穴2ケ。中央引き出しフック1対。後方床フック2ケ。前立て物入3ケ。作業灯2ケ。前方脱着式煽り。リヤ台枠スロープハンガー付。渡し板付。			
クレーン/クレーン	ユニック	URU504H RKK 「F530232」	平成27年
【備考】ブーム4段。2.93 t。フックイン。ウインチ付。ハイジャッキ。ラジコン付（クレーン、アウトリガー、ウインチ、ラジコン操作可）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------