

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年8月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-525353
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
589,664km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,500 mm 幅：2,420 mm 高：2,660 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ。アイドリングストップ付。

記録簿 有 (R1.8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
	5	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
5	6	5	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	5	4	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア							
				スベア	—	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	バブコ	779A8696	平成29年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯4ケ。前立てフック2対。ウイングスイッチ4方。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	バブコ	PRAM10-1455 「S80605540」	平成29年
【備考】 最大荷重1000kg。庫内PGリモコン付。PG寸法：全長1555mm、全幅2410m、有効長1300mm、有効幅2255mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】