

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年6月	QKG-FV50VX	ダンプ	FV50VX-534024
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
194,086km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：5,100mm 高：500mm幅：2,200mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

キャビン汚れ、キズ。





記録簿

有（H28/1～R2/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
14	13			11R22.5	11R22.5		
—	—			—	—		
15	15	15	15	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
15	13	14	14	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア	13	—		スペア	11R22.5	—	
素材：スチール				備考：総輪スタットレス、スペアはノーマル。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「14U070005Y」	平成27年
【備考】電動コボレーン付き。作業灯2個。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ