

管理番号：0533074

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

タイヤサイズ

スペア

素材：スチール 備考：

外観
キズ

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------