

車 両 情 報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成22年5月	PDG-CY277V8	粉粒運搬車	CY277V8-7000277		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
756,027km	380PS/279KW	M/T 7速		エア-	長： 高:	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	◎	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常フラップ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 配管材質、鉄。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	△	RRホーシング腐食
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。フロントガラス上部ルーフカバー欠品。
記録簿 有 (H23.2~R2.9)

タイヤ残量

単位: mm





	15	15	
	—	—	
15	15	15	15
15	15	15	15
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5

スペア	—	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
飼料運搬車	自動車精工	130MS-5AE「Z5178」	平成22年4月
【備考】＊コーションプレート欠品（メーカー確認）。容積28.89立米。比重0.45。上物用アクセルブラケット腐食割れ（使用不可）。上物フレーム腐食穴有。作動油タンク滲み。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ