

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成28年3月	TKG-FBA20	平ボディ	FBA20-543621		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
146,140km	130PS/96KW	A/T デュオニック		バキューム	長:3,040 mm 高:620 mm	幅:1,620 mm 門高:410 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライポンブ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	○	冷え悪い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	ナビ付き アンテナ曲がり
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準

タコグラフ		／
点検項目		上物仕様
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材、鉄板 床面後方鉄板貼り(28 0mm)。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70 L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 全低床。天井へこみ・傷。フロアマット破れ。小物入れ欠品。室内汚れ、タバコヤニ。
記録簿 有 (H30/2～R2/2)

タイヤ残量





単位: mm

	3	4	
	—	—	
4	3	4	3
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ				
	195/75R15	195/75R15		
	—	—		
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	
—	—	—	—	
スペア		195/75R15	—	
素材：スチール		備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	BA15 3260 「O104」	平成28年3月
【備考】パイプ枠有り(250mm)。鳥居型補強脱着式（角出し）。リアスタンション1対。リアアオリ枕木。床面後方鉄板貼り(280mm)。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ