

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年3月	TKG-FEB50	平ボディ	FEB50-544409
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
127,705km	150PS/110KW	M/T 5速	エア－	長：4,350mm 幅：2,070mm 高：370mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス		
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内汚れ、傷。
	※R1/07月：走行93,793km時クラッチOH済。
記録簿	有 (H28.9~R2.11)

タイヤ残量			
単位：mm			
7	7		
	－	－	
7	8	7	9
－	－	－	－
スペア		8	－

タイヤサイズ			
205/75R16		205/75R16	
－		－	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
－	－	－	－
スペア		205/75R16	－
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	「0513」	平成28年
【備考】 床板補修跡有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

外装へこみ

外装キズ

曲がり

外装キズ

サビ

曲がり

外装キズ

曲がり

外装キズ

サビ

外装へこみ

外装キズ

曲がり

【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ

【ボデー内】