

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年3月	TKG-FEB50	ドライバン	FEB50-544591
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
158,062km	150PS/110KW	A/T デュオニック	バキューム	長：4,500 mm 幅：2,070 mm 高：2,070 mm 門高：2,010 mm





◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／	
排気	◎		異常ランプ	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	／	
ミッション			ETC	◎	標準
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／	
ギア鳴き	◎		上物仕様		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	木材
異音	○	アイドリング時			
オイル漏れ	◎				
リターダ	／				

キャビン			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ	リーフサス	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン	エアサス	／	
ウィンカー	○	後：左割れ	パワーステアリング	◎	
ワイパー	◎		ハンドル	○	擦れ
ミラー	○	キャップ、カバー外れ	燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ					
点検項目	結果	状態			
異音	◎				
オイル漏れ	◎				
デフロック	／				

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	636H1089	平成28年
【備考】左側面スライド扉付き。ラッシングレール2段。庫内灯2個。90度ストッパー付き。左側面サイド扉付近ラッシングレール浮き上がり有。			
パワーゲート／格納ゲート	パプコ	PRAK10-6474N「S70203722」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1170mm全幅2000mm（有効長960mm有効幅1915mm）。最大荷重1000kg。3枚折。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



持記事項 キャビン内汚れ、キズ。
記録簿 有 (H28.9～R2.9)

タイヤ残量			
単位：mm			
7	7		
—	—		
2	1	1	1
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
205/85R16		205/85R16	
—		—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スベア		205/85R16	—
素材：スチール		備考：	

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ