

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年3月	TKG-FEB50	ドライバン	FEB50-544591	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
158,062km	150PS/110KW	A/T デュオニック	バキューム	長: 4,500 mm 高: 2,070 mm	幅: 2,070 mm 門高: 2,010 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	○	アイドリング時
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	後：左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ、カバー外れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ、キズ。
記録簿	有 (H28.9～R2.9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
2	1	1	1	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		205/85R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	636H1089	平成28年
【備考】左側面スライド扉付き。ラッシングレール2段。庫内灯2個。90度ストッパー付き。左側面サイド扉付近ラッシングレール浮き上がり有。			
パワーゲート／格納ゲート	パプコ	PRAK10-6474N 「S70203722」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1170mm全幅2000mm（有効長960mm有効長1915mm）。最大荷重1000kg。3枚折。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ