

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年3月	TKG-FEA50	ドライバン	FEA50-543087
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
35,339km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,300 mm 幅：1,730 mm 高：2,060 mm 門高：1,980 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	○	ガラ音。
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項
記録簿 有 (H30/3～R2/3)

タイヤ残量			
単位：mm			
6	5		
—	—		
5	3	5	5
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
205/75R16	205/75R16		
—	—		
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スベア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「636N1320」	平成28年
【備考】ラッシング2段、庫内灯3個、水抜き穴2ヶ所、跳ね上げリヤドア。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パブコ	PRAM 10-1455N 「S70204563」	平成28年
【備考】有効幅1700mm、全幅1800mm、有効長1340mm、全長1560mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ