

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年3月	TKG-FEB50	ドライバン	FEB50-544364	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
27,801km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,300 mm 高: 2,060 mm	幅: 2,040 mm 門高: 1,980 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	
記録簿 有 (H30/3~R2/4)	

タイヤ残量





単位: mm

	6	6	
	—	—	
5	7	7	6
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パフコ	「636N0829」	平成28年
【備考】ラッシング2段、庫内灯3個、水抜き穴2ヶ所、跳ね上げリヤドア。※右側リヤドアパッキン切れ。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パフコ	PRAM10-1455N 「S70203803」	平成28年
【備考】有効幅1950mm、全幅2120mm、有効長1340mm、全長1560mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------