B付: RO3, O7/O2 **♥ 申両チェックシート** 管理番号: ○4.3.3○74

| 8付: R03, 07/02 | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|-------------------|----------|-------|----------|---|-------------------|----------------|-------|
| 車両情報 車台番号 | | | | | | | | | | |
| 車名 | | 初年度登録 | 型工 | 型式 | | _ | 車台番号 | | | |
| いすゞ | | 平成25年4月 | TKG-NLR85AN | | ドライバン | | NLR85-7012485 | | | |
| 走行 | | 馬力 | シフト | | ブレーキ | | ボディ内寸 | | | |
| 168,301km | | 150PS/110KW | M/T 5速 | | バキューム | | 長:3,170 mm幅:1,780 mm 高:2,190 mm門高:2,150 mm | | | |
| ◎:良好 | | | | | | | | | | |
| F | エン | ジン | / | 電装関係 | | • | = | キャビ: |) | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点 | 検項目 | 結果 | 状態 | |
| 異音 | ○ | | エアコン | | | シート | | 0 ^; | たり、擦れ | |
| オイル混入 | 0 | | スターター | © | | | | ···· : `·· | 汚れ | |
| オイル漏れ | 0 | | オルタネーター | © | | ••••• | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ∅ /\ | ロゲン | |
| 水混入 | 0 | | パワーウィンドウ | (a) | | ウィン | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | © | | |
| 水漏れ | 0 | | (運転席) | ; | | ワイル | j . | 0 | | |
| 燃料漏れ | 0 | | パワーウィンドウ (助手席) | o | | ミラー | - i. | 0 | | |
| 排気 | 0 | | | © | | • | | 走行関 | 係 | |
| マフラー | 0 | | 異常ランプ | 0 | | <u>,</u> | 京検項目 | 結果 | 状態 | |
| ターボ | 0 | | オーディオ | 0 | | リーフ | フサス | 0 | | |
| 冷却水吹き返 | し ◎ | | バックカメラ | © カラ | _ | エアサ | ス | / | | |
| F | ミッシ | ョン | 電格ミラー | © /32 | | パワー | ステアリング | 0 | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | ETC | | | ハント | *ル | 0 } | 察れ | |
| ギア鳴き | 0 | | | / | | 燃料を | ヲンク | © - | スチール 75Lタンク | |
| ギア抜け | 0 | | . | 物仕様 | | | | | 10000 | ••••• |
| クラッチ | 0 | | 点検項目 | 課 | 状態 | | | デフ | | |
| 異音 | 0 | | 床材質 | / 木材 | | | | 結果 | 状態 | |
| オイル漏れ | © | | | - | ••••• | 異音 | | 0 | | |
| リターダ | / | | | | | オイノ | | 0 | | |
| | | | | | | デフロ | コック | <u> </u> | | |
| | | | | | | | | | | |

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。左ストップレンズひび割れ。アイドリングストップ付き。 記録簿 有 (H27/3~H31/3)

| <u> </u> | タイヤ残量 | | タイヤサイズ | | | | |
|----------|-------|----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 4 | 6 | <u>単位:mm</u> | | 195/75R15 | 195/75R15 | |
| | | _ | | | | | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 |
| | | | | | | | |
| | スペア | 11 | | _ | スペア | 195/75R15 | |
| | | | | 素材:スチール | 備考: | | |

| 上物仕様 | | | | | | | | |
|---|------|----------|---------|--|--|--|--|--|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 | | | | | |
| ドライバン | キタムラ | T13-3446 | 平成25年4月 | | | | | |
| 【備考】ラッシングレール前左右2段。庫内灯2個。リヤ扉3枚折。90度ストッパー付。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| [備考] | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 【備考】 | | | | | | | | |

| 外装状態 | | | | | | | |
|----------|--------|---------|-----|--|--|--|--|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | | | | |
| 有 | 確認済 | Ŋ/ | 点傷有 | | | | |

外装 キズ

外装 キズ

外装 キズ

庫内

穴あき

うき

曲がり

∌ŧ

補修跡

サビ

