

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成11年12月	KC-CD45CVH	ダンプ	CD45CV-21182
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
786,332km	360PS/265KW	M/T 7速	エアー	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

●: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	△	冷却水内オイル混入有	スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	サイド: 左不灯
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	/		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	○	スチール 燃料タンクキャップ破 300L 200L 損
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 不明、バッテリーあがり、数週間前は走行できたがその後停めっぱなしとのこと。

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	5			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
4	4	4	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
6	6	6	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	0	—		スペア	11R22.5 14PR		—
素材: スチール				備考: リヤ、リヤリヤ再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	新明和工業	PR14-03SY 「012318186Z」	平成11年12月
【備考】 シャシと同年			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----