

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年9月	2PG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-106421-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
240.428km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長:6,240 mm 高:2,430 mm	幅:2,370 mm 門高:2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠損
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	:2.0
タコグラフ	◎	:アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 室内汚れ
記録簿 有 (R2/12、R3/12)

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	13	13	
	—	—	
5	4	3	4
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W022E99-06	平成30年6月
【備考】ラッシング2段、引出フック5対、庫内灯3ヶ、庫内リモコン有り。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002D-B3MFA2 「18T058158 N」	平成30年6月
【備考】最大昇降荷重1000kg、ゲート長1550mm、ゲート幅2410mm、ストッパー迄長1310mm、サイドストッパー幅2280mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ