

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年3月	TKG-FBA20	ドライバン	FBA20-520075
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
100,286km	130PS/96KW	A/T デュオニック	パキューム	長: 3,330 mm 幅: 1,610 mm 高: 1,730 mm 門高: 1,590 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	にじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	リヤ左ジャックルブッシュ摩耗
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。リヤ右テールレンズひび割れ。
記録簿 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
7	7		
-	-		
2	4	3	2
-	-	-	-
スペア	7	-	

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	-	-	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
-	-	-	-
スペア	195/75R15	-	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	キタムラ	T13-1005	平成25年2月
【備考】 リンボバン。縮小時: 内寸高さ1010mm 門高870mm。センターローラー付。ラッシングレール2段。庫内灯2個。天窓1個。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	