

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成25年3月	TKG-FBA20	ドライバン	FBA20-520075	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
100.286km	130PS/96KW	A/T デュオニック	パキューム	長: 3,330 mm 高: 1,730 mm	幅: 1,610 mm 門高: 1,590 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	にじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	○	リヤ左シャックルブッシュ摩耗
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	／		床材質	／	木材			
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。リヤ右テールレンズひび割れ。

記録簿 無 ()





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
2	4	3	2	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
リンボーバン	キタムラ	T13-1005	平成25年2月
【備考】リンボーバン。縮小時：内寸高さ1010mm 門高870mm。センターローラー付。ラッシングレール2段。庫内灯2個。天窓1個。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------