

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成26年8月	TKG-FEB80	冷凍パン	FEB80-530829		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
174,942km	175PS/129KW	M/T 5速		パキウム	長: 4,350 mm 高: 1,850 mm	幅: 1,940 mm 門高: 1,790 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	フィラーキャップより漏れ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	○
ギア抜け	◎	○
クラッチ	◎	○
異音	◎	○
オイル漏れ	◎	○
リターダ	／	○

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン。

キャンプ		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ※テールランプ取り付け部破損。

記録簿 ○

タイヤ残量

単位: mm





	6	7	
	—	—	
5	5	4	5
—	—	—	—
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スベア		225/80R17.5	—

素材：スチール 備考：ホイールキャップ(錆有り)付き。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	関東工業	KSW4516「Z-2019」	平成26年7月
【備考】ラッシング2段、庫内灯3個、センターローラー、左サイドドア片側開き、リヤドア観音開き、リヤドア90度ストッパー、水抜き穴4カ所あり。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS35A-	平成26年
【備考】-30℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ