

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年8月	TKG-FEB80	冷凍パン	FEB80-530829	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
174.942km	175PS/129KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,350 mm 高: 1,850 mm	幅: 1,940 mm 門高: 1,790 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	フィルターキャップより漏れ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミキーストン。

キャンプ		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 ※テールランプ取り付け部破損。

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	5	4	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		5	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考: ホイールキャップ(錆有り)付き。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	関東工業	KSW4516 「Z-2019」	平成26年7月
【備考】ラッシング2段、庫内灯3個、センターローラー、左サイドドア片側開き、リヤドア観音開き、リヤドア90度ストッパー、水抜き穴4カ所。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS35A-L2 「461200348BL」	平成26年
【備考】-30℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------