

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年2月	TKG-FK64F	ドライバン	FK64F-593114
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
83,267km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：7,220 mm 幅：2,290 mm 高：2,640 mm 門高：2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

持記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。右フォグランプレンズ傷。





記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
6	6		
	－	－	
5	5	6	7
－	－	－	－
スベア		12	－

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	－	－	－
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－
スベア		225/80R17.5	－
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	6Z6E2689	平成29年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。ベンチレーター前後2対。左スライド式サイド扉。			
パワーゲート／格納ゲート	パプコ	PRAK10-6475D 「S71105236」	平成28年11月
【備考】 最大荷重1000Kg。ラジコン付。庫内リモコン付。PG寸法：全長1550mm、全幅2300mm、有効長1285mm、有効幅2210mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ