

| 車両情報    |             |           |       |               |               |  |
|---------|-------------|-----------|-------|---------------|---------------|--|
| 車名      | 初年度登録       | 型式        | 形状    | 車台番号          |               |  |
| トヨタ     | 令和 1年9月     | SKG-XZB70 | 送迎バス  | XZB70-1004271 |               |  |
| 走行      | 馬力          | シフト       | ブレーキ  | ボディ内寸         |               |  |
| 4,284km | 150PS/110KW | A/T       | パキューム | 長：mm<br>高：mm  | 幅：mm<br>門高：mm |  |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      | ◎  |    |
| オイル混入   | ◎  |    |
| オイル漏れ   | ◎  |    |
| 水混入     | ◎  |    |
| 水漏れ     | ◎  |    |
| 燃料漏れ    | ◎  |    |
| 排気      | ◎  |    |
| マフラー    | ◎  |    |
| ターボ     | ◎  |    |
| 冷却水吹き返し | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ／  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係              |    |     |
|-------------------|----|-----|
| 点検項目              | 結果 | 状態  |
| エアコン              | ◎  |     |
| スターター             | ◎  |     |
| オルタネーター           | ◎  |     |
| パワーウィンドウ<br>（運転席） | ／  |     |
| パワーウィンドウ<br>（助手席） | ／  |     |
| 坂道発進装置            | ／  |     |
| 異常ランプ             | ◎  |     |
| オーディオ             | ◎  |     |
| バックカメラ            | ◎  | カラー |
| 電格ミラー             | ◎  |     |
| ETC               | ／  |     |
| タコグラフ             | ／  |     |

| 上物仕様 |    |               |
|------|----|---------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態            |
| 床材質  | ／  | 木材<br>リノリウム張り |

| キャビン      |    |             |
|-----------|----|-------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態          |
| シート       | ○  | 汚れ          |
| ヘッドライト    | ◎  | ハロゲン        |
| ウィンカー     | ◎  |             |
| ワイパー      | ◎  |             |
| ミラー       | ◎  |             |
| 走行関係      |    |             |
| 点検項目      | 結果 | 状態          |
| リーフサス     | ◎  |             |
| エアサス      | ／  |             |
| パワーステアリング | ◎  |             |
| ハンドル      | ◎  |             |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール<br>95L |





| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 特記事項 室内汚れ、キズ。室内マイク付。デジタル時計付。DVDテレビ付。パワーヒーター付。 |
| 記録簿 有（R2.9）                                   |

| タイヤ残量 |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 単位：mm |   |   |   |
| 9     | 9 |   |   |
|       | — | — |   |
| 9     | 9 | 9 | 9 |
| —     | — | — | — |
| スベア   |   | 8 | — |

| タイヤサイズ      |             |                        |             |
|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|             | 215/70R17.5 | 215/70R17.5            |             |
|             | —           | —                      |             |
| 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5            | 215/70R17.5 |
| —           | —           | —                      | —           |
| スベア         |             | 215/70R17.5            | —           |
| 素材：スチール     |             | 備考：スタットレスタイヤ、スベアはノーマル。 |             |

| 上物仕様                                                  |        |          |    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|----|
| 上物名                                                   | メーカー   | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 【備考】27人乗り（補助席6）。自動ドア。室内灯3個。リヤトランク。モケットシート。左中央荷物置スペース。 |        |          |    |
| 【備考】                                                  |        |          |    |
| 【備考】                                                  |        |          |    |
| 外装状態                                                  |        |          |    |
| キャブコーション                                              | フレーム番号 | フレームのさび  | 飛石 |
| 有                                                     | 確認済    | 小        | 無  |



| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |