

| 車両情報    |             |           |       |                         |
|---------|-------------|-----------|-------|-------------------------|
| 車名      | 初年度登録       | 型式        | 形状    | 車台番号                    |
| トヨタ     | 令和 1年9月     | SKG-XZB70 | 送迎バス  | XZB70-1004271           |
| 走行      | 馬力          | シフト       | ブレーキ  | ボディ内寸                   |
| 4,284km | 150PS/110KW | A/T       | パキューム | 長：mm 幅：mm<br>高：mm 門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |               | キャビン   |    |             |
|-------|----|----|----------|----|---------------|--------|----|-------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態            | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |               | シート    | ○  | 汚れ          |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |               | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン        |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |               | ウィンカー  | ◎  |             |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ／  |               | ワイパー   | ◎  |             |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ／  |               | ミラー    | ◎  |             |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ／  |               | 走行関係   |    |             |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |               | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |               | リーフサス  | ◎  |             |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー           | エアサス   | ／  |             |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |               | パワステ   | ◎  |             |
| ミッション |    |    | ETC      | ／  |               | ハンドル   | ◎  |             |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ／  |               | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>95L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |               | デフ     |    |             |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態            | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| クラッチ  | ／  |    | 床材質      | ／  | 木材<br>リノリウム張り | 異音     | ◎  |             |
| 異音    | ◎  |    |          |    |               | オイル漏れ  | ◎  |             |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |               | デフロック  | ／  |             |
| リターダ  | ／  |    |          |    |               |        |    |             |





特記事項 室内汚れ、キズ。室内マイク付。デジタル時計付。DVDテレビ付。パワーヒーター付。

記録簿 有（R2.9）

| タイヤ残量   |   |                        |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |                        |   |             |             |             |             |
|         | 9 | 9                      |   | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |             |             |
|         | — | —                      |   | —           | —           |             |             |
| 9       | 9 | 9                      | 9 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |
| —       | — | —                      | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア     |   |                        | 8 | —           |             |             |             |
|         |   |                        |   |             |             |             |             |
| 素材：スチール |   | 備考：スタットレスタイヤ、スベアはノーマル。 |   |             |             |             |             |

| 上物仕様                                                  |      |          |    |
|-------------------------------------------------------|------|----------|----|
| 上物名                                                   | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 【備考】27人乗り（補助席6）。自動ドア。室内灯3個。リヤトランク。モケットシート。左中央荷物置スペース。 |      |          |    |
| 【備考】                                                  |      |          |    |
| 【備考】ボデー各部、文字あとあり。                                     |      |          |    |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       | 無  |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】