





車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年1月	2KG-FC2ABG	冷凍バン	FC2AB-116858-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
100,242km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,340 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,220 mm 門高: 2,140 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎		記録簿 有 (R2/4~R2/11)					
オイル漏れ	◎		特記事項 キャブ内汚れ E/Gキ-3本 ボデーキ-4本 1/18車載済み (河野)					
リターダ	/							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	MA190666	令和 1年11月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯LED、床キーストン、水抜き穴4ヶ所、天井結露防止シート、左サイドドア(観音開き)			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	菱重	TDJSS0A-L2 「94570912BL」	令和 1年
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「19T110061N」	令和 1年
【備考】 最大昇降質量1000kg 庫内リモコン 全長:1,560mm 全幅:2,370mm 有効長:1,360mm 有効幅:2,260mm キャスターストッパー ※プラットホーム裏面割れ有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



タイヤ残量			
単位: mm			
10	9		
-	-		
3	5	6	2
-	-	-	-
スベア		11	-

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スベア		225/80R17.5	-
素材: スチール 備考: フロントタイヤ段減り			

【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ