

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年11月	2PG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-115460-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
37,094km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,260 mm 高: 2,420 mm	幅: 2,400 mm 門高: 2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目			結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ		
ヘッドライト	◎	LED		
ウィンカー	◎			
ワイパー	◎			
ミラー	◎			

点検項目			結果	状態
リーフサス	◎			
エアサス	◎	リヤエアサス		
パワステ	◎			
ハンドル	○	擦れ		
燃料タンク	◎	スチール 200L		

点検項目			結果	状態
異音	◎			
オイル漏れ	◎			
デフロック	/			

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。アイドリングストップ付き。

記録簿 有 (R2/7~R3/1)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	8	8	
	—	—	
8	8	8	7
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W034F26-02	令和 1年11月
【備考】ラッシングレール2段。引出フック5対。庫内灯3個。			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRKA10-6485D 「S01004757」	令和 1年11月
【備考】PG寸法：全長1550mm全幅2400mm（有効長1285mm有効幅2315mm）。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----