

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東急	平成23年5月		平ボディ	国 [01] 029550
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア-	長:12,420 mm 幅:2,470 mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	結果	状態
異音	／		
オイル混入	／		
オイル漏れ	／		
水混入	／		
水漏れ	／		
燃料漏れ	／		
排気	／		
マフラー	／		
ターボ	／		
冷却水吹返	／		

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	／		
スターター	／		
オルタネーター	／		
P/W（運転席）	／		
P/W（助手席）	／		
坂道昇進装置	／		
異常ランプ	／		
オーディオ	／		
バックカメラ	／		
電格ミラー	／		

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

ETC	/	
タコグラフ	/	
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
バウステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

点検項目	デフ結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項 ※スタンションポール無し。

記録簿 有 (H27/5~R2/5)

▼ タイヤ残量

単位: m

6	7	8	5
4	2	12	3
5	7	8	5
スペア		3	—

タイヤサイズ			
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—
スペア	295/80R22.5	—	—





素材：スチール 備考：2軸目以外スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平セミトレーラー	東急車輛	TE36H6C3S 「TE36H6C3S-G020」	平成23年4月

【備考】丸カン床フック9対、スタンション穴多数、スタンションポール収納。※床板腐食ケ所有り。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------