

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成24年3月	SKG-NPR85AN	アルミ平	NPR85-7030100	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
149,006km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,990mm 高：400mm	幅：2,070mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	後：右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 150ℓ

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	エイシン車体工業	MO-EAB-1034	平成24年3月

【備考】丸カンフック12対。


--	--	--	--


【備考】


--	--	--	--


【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----

特記事項 全低床。カスタムキャブ。シート乗せ。看板消し塗装。室内汚れ、タバコヤニ。アイドリングストップ付き ドライブレコーダー付き。
記録簿 有（H30/3～R2/9）

タイヤ残量			
単位：mm			
9	10		
—	—		
5	5	6	4
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ			
225/70R16		225/70R16	
—		—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
素材：スチール		備考：ホイールキャップ付き。	