

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年6月	TKG-FEB50	幌ウィング	FEB50-530919	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
143,081km	150PS/110KW	A/T デュオニック	ハキューム	長：4,350 mm 高：2,110 mm	幅：1,740 mm 門高：1,900 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				

特記事項	キャブ内汚れ、キズ。
記録簿	有（H26.10～R2.5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	2			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
2	3	3	2	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—	205/75R16	—
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌ウィング	メイダイ	2A-59722	平成26年6月
【備考】 前立および門高、柱曲がり有。 天井幌亀裂雨漏れ有。 後部幌、テープ補修有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ