

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成24年3月	SKG-FK61F	幌付平ボディ	FK61F-550737	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
164,440km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 5,270 mm 高: 1,830 mm	幅: 2,110 mm 門高: 1,740 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	/				
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 130L			
リタータ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				





特記事項 キャブ内汚れ、傷、ピス穴。アイドルリングストップ付。

記録簿 有 (H24,6~H27,5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	6	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	0	—			225/80R17.5		—
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ			
【備考】カーテン式幌。サイド煽り2段。リヤ煽り内ステップ付。作業灯2ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----