

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成25年5月	TKG-FD7JLAA	アルミウィング	FD7JLA-12720		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
458,925km	240PS/177KW	M/T 6速		エア-	長: 6,710 mm	幅: 2,340 mm
					高: 2,380 mm	門高: 2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	○ チェールパイプすず付 着
ターボ	◎
冷却水吹き返し	◎

ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターナタ	／

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠損
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 タバコ穴
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	△	後： 左割れ リアウinker左竜裂 小。
ワイパー	◎	
ミラ	◎	
▼ 走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 150L.150L
▼ デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 室内汚れ、タバコヤニ。運転席灰皿割れ。小物入れ欠品。
記録簿 無（）

▼ **タイヤ残量**




単位: mm

	12	11	
	—	—	
9	10	10	10
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	矢野特殊自動車	WBS2580 「B040104」	平成16年2月
【備考】ラッシング2段。引出フック5対。庫内灯4ケ（1ケ灯）。水抜き穴4ケ。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D7156」	平成27年12月
【備考】リモコン。最大昇降質量1000kg。ゲート長1580、ゲート幅2310、ストッパー迄長1300、サイドストッパー幅2180。ゲートロック位置ズレ要調整。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------