

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年2月	TKG-FEB50	冷凍パン	FEB50-522584	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
202.821km	150PS/110KW	A/T デュオニック	パキウム	長: 4,450 mm 高: 1,910 mm	幅: 1,860 mm 門高: 1,860 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウインカー	○	前：右割れ
ワイパー	○	左ウォッシュ出悪い。
ミラー	○	カバー外れ

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。H31/3/10 154557km時ディーラーにて、新品エンジンに交換。

記録簿 有 (H27.11~R2.3)

タイヤ残量





単位: mm

	9	8	
	—	—	
7	8	8	8
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	
	—	—	
<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>205/70R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GAE1 「E1E6540」	平成26年
【備考】側面断熱材45mm。ラッシンググレール2段、側面前側に縦2列。庫内灯3個。庫内壁面絨毯張り。壁面クッション材3段。100Vコンセント付き。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS35A-L2 「361200449BL」	平成26年
【備考】-5℃設定で1H運転 26.5℃→2.1℃			
跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1455N 「S41003678」	平成26年
【備考】P G寸法：全長1970mm全幅2000mm（有効長1580mm有効幅1915mm）最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------