

| 車両情報 | | | | |
|------|----------|-----|------|--|
| 車名 | 年式 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| トレクス | 平成30年10月 | | 平ボディ | PFB34117-6401 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| | | | エア- | 長: 12,090 mm 幅: 2,470 mm 高: mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | |
|---------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | / | |
| オイル混入 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| 水混入 | / | |
| 水漏れ | / | |
| 燃料漏れ | / | |
| 排気 | / | |
| マフラー | / | |
| ターボ | / | |
| 冷却水吹き返し | / | |

| ミッション | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | / | |
| ギア抜け | / | |
| クラッチ | / | |
| 異音 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| リターダ | / | |

| 電装関係 | | |
|----------------|----|--------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| エアコン | / | |
| スターター | / | |
| オルタネーター | / | |
| パワーウィンドウ (運転席) | / | |
| パワーウィンドウ (助手席) | / | |
| 坂道発進装置 | / | |
| 異常ランプ | / | |
| オーディオ | / | |
| バックカメラ | ○ | 作動未確認。 |
| 電格ミラー | / | |
| ETC | / | |
| タコグラフ | / | |

| 上物仕様 | | |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質 | / | 木材 |

| キャビン | | |
|--------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| シート | / | |
| ヘッドライト | / | |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | / | |
| ミラー | / | |

| 走行関係 | | |
|-----------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワーステアリング | / | |
| ハンドル | / | |
| 燃料タンク | / | |

| デフ | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| デフロック | / | |





| 上物仕様 | | | |
|--|--------|--------------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| | 日本トレクス | PFB34117「PFB34117- | 平成30年9月 |
| 【備考】 スタクション穴4列、54個。2トンフック54対。2トンフック前4個、後4個。ローフック21対。左右物入れ、左工具箱1個。サイドガード、アルミ。 | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | |

特記事項
記録簿 無 ○

| タイヤ残量 | | | |
|--------|----|----|----|
| 単位: mm | | | |
| 6 | 7 | 6 | 5 |
| 13 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | 3 | 3 | 4 |
| スペア | 14 | — | |

| タイヤサイズ | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| 12R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
| 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
| 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
| — | — | — | — |
| スペア | 11R22.5 | — | — |
| 素材: スチール | 備考: | | |



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ