

| 車両情報 |          |     |      |                                        |
|------|----------|-----|------|----------------------------------------|
| 車名   | 初年度登録    | 型式  | 形状   | 車台番号                                   |
| トレクス | 平成30年10月 |     | 平ボディ | PFB34117-6401                          |
| 走行   | 馬力       | シフト | ブレーキ | ボディ内寸                                  |
|      |          |     | エア－  | 長：12,090 mm 幅：2,470 mm<br>高： mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |        | キャビン   |    |    |
|-------|----|----|----------|----|--------|--------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態     | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 異音    | ／  |    | エアコン     | ／  |        | シート    | ／  |    |
| オイル混入 | ／  |    | スターター    | ／  |        | ヘッドライト | ／  |    |
| オイル漏れ | ／  |    | オルタネーター  | ／  |        | ウィンカー  | ◎  |    |
| 水混入   | ／  |    | P/W（運転席） | ／  |        | ワイパー   | ／  |    |
| 水漏れ   | ／  |    | P/W（助手席） | ／  |        | ミラー    | ／  |    |
| 燃料漏れ  | ／  |    | 坂道発進装置   | ／  |        |        |    |    |
| 排気    | ／  |    | 異常ランプ    | ／  |        | 走行関係   |    |    |
| マフラー  | ／  |    | オーディオ    | ／  |        | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ターボ   | ／  |    | バックカメラ   | ○  | 作動未確認。 | リーフサス  | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ／  |    | 電格ミラー    | ／  |        | エアサス   | ／  |    |
|       |    |    | ETC      | ／  |        | パワステ   | ／  |    |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |        | ハンドル   | ／  |    |
|       |    |    |          |    |        | 燃料タンク  | ／  |    |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |        | デフ     |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態     | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ／  |    | 床材質      | ／  | 木材     | 異音     | ／  |    |
| ギア抜け  | ／  |    |          |    |        | オイル漏れ  | ／  |    |
| クラッチ  | ／  |    |          |    |        | デフロック  | ／  |    |
| 異音    | ／  |    |          |    |        |        |    |    |
| オイル漏れ | ／  |    |          |    |        |        |    |    |
| リターダ  | ／  |    |          |    |        |        |    |    |

| 特記事項    |
|---------|
| 記録簿 無（） |

| タイヤ残量 |    |    |    | タイヤサイズ  |     |   |   |
|-------|----|----|----|---------|-----|---|---|
| 単位：mm |    |    |    |         |     |   |   |
| 6     | 7  | 6  | 5  | 12R22.5 | —   | — | — |
| 13    | 15 | 15 | 15 | —       | —   | — | — |
| 4     | 3  | 3  | 4  | —       | —   | — | — |
| スベア   |    |    |    | —       | —   | — | — |
|       |    |    |    | スベア     | —   | — | — |
|       |    |    |    | 素材：スチール | 備考： |   |   |

| 上物仕様                                                                          |        |                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------|
| 上物名                                                                           | メーカー   | 型式「製造番号」                    | 年式      |
| 平床                                                                            | 日本トレクス | PFB34117<br>「PFB34117-6401」 | 平成30年9月 |
| 【備考】 ステーション穴4列、54個。2トンフック54対。2トンフック前4個、後4個。ロープフック21対。左右物入れ、左工具箱1個。サイドガード、アルミ。 |        |                             |         |
|                                                                               |        |                             |         |
| 【備考】                                                                          |        |                             |         |
|                                                                               |        |                             |         |
| 【備考】                                                                          |        |                             |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       |    |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |