

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年3月	LPG-FTR90T2	アルミウイング	FTR90-7004101
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
699,083km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：7,220 mm 幅：2,410 mm 高：2,380 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付着
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 右Frショックオイル漏れ
記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
5	5		
—	—		
4	1	5	6
—	—	—	—
スベア		13	—

タイヤサイズ			
265/70R19.5		265/70R19.5	
—		—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スベア		265/70R19.5	—
素材：アルミ		備考：リアタイヤ4本片減り。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMW 「W6HA448」	平成27年2月
【備考】ラッシング2段。引出フック5対。庫内灯3ケ。			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ