

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成16年12月	PB-FRR35J3S	クレーン付平	FRR35J3S-7001199
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
210,899km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：5,060 mm 幅：2,160 mm 高：390 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付 着、腐食
ターボ	／	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

特記事項

記録簿 ☐





タイヤ残量			
単位：mm			
13	12		
—	—		
10	10	11	11
—	—	—	—
スペア		12	—

素材：スチール 備考：

タイヤサイズ			
	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車ボデー		平成16年
【備考】ロープ穴8対。※縦根太食い込み。			
クレーン/クレーン	ユニック	URU 344 「F 126815」	平成16年
【備考】4段ブーム、フックイン、ラジコン有り、2.93トン吊り。※フックイン時引っかけるときがある。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----