

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年5月	KQG-CW5YL改	クレーン付平	CW5YL-30229
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
450,353km	450PS/331KW	M/T H/L 6速	エア－	長：6,610 mm 幅：2,450 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	パワステホース漏れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ伸縮しない
バックカメラ	◎	白黒
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 フロントグリルビス穴。





記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
7	7		
	－	－	
7	7	10	9
13	12	13	13
スベア		2	－

タイヤサイズ			
	11R22.5	11R22.5	
	－	－	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア		11R22.5	－
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	山本車体工業	製造番号無し（確認済）	平成27年5月
【備考】 原木車。床面凸凹有り。床一部補修。プロテクタ高さ2470mm。スタンション5対。スタンションバー8本高さ2500mm。			
クレーン／クレーン	ヒアブ	105ZT87 「105Z00386」	平成26年
【備考】 トップシート。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----