

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年4月	KQG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7011267
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
709,482km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,600 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,580 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	プレッシャースイッチにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ(助手席)	◎		ミラー	○	鏡面劣化
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすずり付着	オーディオ	△	アンテナ未接続	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材 キズ有り	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	○	残量少ない				デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 Frショックブッシュ摩耗
キャブ内汚れ・テープ跡 車高灯割れ
記録簿 有 (H28/4~R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	1			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	2	1	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	2	3	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	1			スペア	245/70R19.5		
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL「W9DD984」	平成27年
【備考】 ラッシング2段 引出しフック9対 庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ