

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年4月	KQG-CYJ77A	アルミウィング	CYJ77A-7011267	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
709,482km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長:9,600 mm 高:2,650 mm	幅:2,400 mm 門高:2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項	Frショックブッシュ摩耗 キャブ内汚れ・テープ跡 車高灯割れ
記録簿	有 (H28/4~R3/3)

▼

タイヤ残量

単位：mm

2

1

3

3

3

2

1

3

2

2

3

1

スベア

1

—

▼

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スベア

245/70R19.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DD984」	平成27年
【備考】ラッシング2段 引出しフック9対 庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ